

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a.
Nybrovej 15
3550 Slangerup
Att.: Max M. Christensen
Rapportnr.: AR-16-CA-00419533-01
Batchnr.: EUDKVE-00419533
Kundenr.: CA0009642
Modt. dato: 03.05.2016

Analyserapport

| Prøvested: | Nybrovejens Vandværk, DGU 192.764, Fredensgade Nord - / 4250100403 | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------|-------------|------|-------|------------------------------|--------|
| DGU-nr: | 192.764 | | | | | | |
| Prøvetype: | Råvand - Boringskontrol | | | | | | |
| Prøvedtagnings: | 03.05.2016 kl. 10:50 | | | | | | |
| Prøvetager: | Eurofins Miljø Vand A/S JK1 | | | | | | |
| Analyseperiode: | 03.05.2016 - 20.05.2016 | | | | | | |
| Prøvemærke: | DGU 192.764 | | | | | | |
| Lab prøvenr: | 80135675 | Enhed | Kravværdier | | DL. | Metode | Um (%) |
| | | | Min. | Max. | | | |
| Inddampningsrest | 500 | mg/l | | | 10 | DS 204 | 12 |
| Uorganiske forbindelser | | | | | | | |
| Ammonium | 0.18 | mg/l | | | 0.005 | SM 17. udg. 4500-NH3 (H) | 10 |
| Nitrit | < 0.001 | mg/l | | | 0.001 | SM 17. udg. 4500-NO2 (B) | 10 |
| Nitrat | < 0.3 | mg/l | | | 0.3 | SM 17. udg. 4500-NO3 (H) | 10 |
| Total-P | 0.075 | mg/l | | | 0.01 | DS/EN ISO 6878 auto | 10 |
| Chlorid | 40 | mg/l | | | 1 | SM 17. udg. 4500-Cl (E) | 10 |
| Fluorid | 0.23 | mg/l | | | 0.05 | SM 17. udg. 4500-F- (E) | 10 |
| Sulfat | 85 | mg/l | | | 0.5 | SM 17. udg. 4500-SO4 (E) | 10 |
| Aggressiv kuldioxid | < 5 | mg/l | | | 5 | DS 236:1977 | 20 |
| Hydrogencarbonat | 337 | mg/l | | | 3 | DS/EN ISO 9963 | 10 |
| Sulfid-S | < 0.02 | mg/l | | | 0.02 | DS 278:1976 auto | 28 |
| Metaller | | | | | | | |
| Arsen (As) | 0.57 | µg/l | | | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS | 30 |
| Barium (Ba) | 76 | µg/l | | | 1 | DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS | 30 |
| Bor (B) | 24 | µg/l | | | 1 | DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS | 30 |
| Calcium (Ca) | 130 | mg/l | | | 0.5 | DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS | 30 |
| Kobolt (Co) | 0.063 | µg/l | | | 0.04 | DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS | 30 |
| Jern (Fe) | 2.9 | mg/l | | | 0.01 | DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS | 30 |
| Kalium (K) | 2.4 | mg/l | | | 0.05 | DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS | 30 |
| Magnesium (Mg) | 8.7 | mg/l | | | 0.1 | DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS | 30 |
| Mangan (Mn) | 0.12 | mg/l | | | 0.005 | DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS | 30 |
| Natrium (Na) | 17 | mg/l | | | 0.1 | DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS | 30 |
| Nikkel (Ni) | 0.72 | µg/l | | | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS | 30 |
| Organiske samleparametre | | | | | | | |
| NVOC, ikke flygt.org.carbon | 2.6 | mg/l | | | 0.1 | DS/EN 1484 | 12 |
| Kulbrinter | | | | | | | |
| Methan | 0.007 | mg/l | | | 0.005 | M 0066 GC-FID | 38 |
| Chlorphenoler | | | | | | | |
| 2,4-dichlorphenol | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0352 GC-MS | 15 |
| 2,6-dichlorphenol | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0352 GC-MS | 15 |
| Pesticider | | | | | | | |
| 2,6-DCPP | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 24 |
| 2,6-dichlorbenzamid (BAM) | 0.013 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 20 |

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

α): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.

Side 1 af 3

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a.
Nybrovej 15
3550 Slangerup
Att.: Max M. Christensen
Rapportnr.: AR-16-CA-00419533-01
Batchnr.: EUDKVE-00419533
Kundenr.: CA0009642
Modt. dato: 03.05.2016

Analyserapport

Prøvested: Nybrovejens Vandværk, DGU 192.764, Fredensgade Nord - / 4250100403
DGU-nr: 192.764
Prøvetype: Råvand - Boringskontrol
Prøvedtagning: 03.05.2016 kl. 10:50
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S JK1
Analyseperiode: 03.05.2016 - 20.05.2016

Prøvemærke: DGU 192.764

| Lab prøvenr: | 80135675 | Enhed | Kravværdier | | DL. | Metode | Um (%) |
|-------------------------------|----------|-------|-------------|------|------|-----------------|--------|
| | | | Min. | Max. | | | |
| Pesticider | | | | | | | |
| 2,6-dichlorbenzoesyre | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 20 |
| 4-CPP | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 20 |
| 4-nitrophenol | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 20 |
| AMPA | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 8270 LC-MS/MS | 14 |
| Atrazin | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 20 |
| Bentazon | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 24 |
| CGA 62826 | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 24 |
| CGA 108906 | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 24 |
| Deisopropyl-hydroxy-atrazin | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 24 |
| Desethyl-atrazin | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 20 |
| Desethyl-desisopropyl-atrazin | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 28 |
| Desethyl-hydroxy-atrazin | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 20 |
| Desethyl-terbutylazin | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 20 |
| Desisopropyl-atrazin | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 20 |
| Dichlobenil | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0352 GC-MS | 15 |
| Dichlorprop (2,4-DP) | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 20 |
| Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 28 |
| Diuron | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 20 |
| Ethylenthiourea (ETU) | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 20 |
| Glyphosat | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 8270 LC-MS/MS | 14 |
| Hexazinon | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 20 |
| Hydroxyatrazin | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 22 |
| Hydroxysimazin | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 20 |
| MCPA | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 20 |
| Mechlorprop (MCP) | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 20 |
| Metalaxyl-M | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 24 |
| Metribuzin | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 20 |
| Metribuzin-desamino | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 20 |
| Metribuzin-desamino-diketo | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 20 |
| Metribuzin-diketo | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 20 |
| Simazin | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 20 |

Oplysninger fra prøvetager

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a.
Nybrovej 15
3550 Slangerup
Att.: Max M. Christensen
Rapportnr.: AR-16-CA-00419533-01
Batchnr.: EUDKVE-00419533
Kundenr.: CA0009642
Modt. dato: 03.05.2016

Analyserapport

Prøvested: Nybrovejens Vandværk, DGU 192.764, Fredensgade Nord - / 4250100403
DGU-nr: 192.764
Prøvetype: Råvand - Boringskontrol
Prøveudtagning: 03.05.2016 kl. 10:50
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S JK1
Analyseperiode: 03.05.2016 - 20.05.2016

Prøvemærke: DGU 192.764

| Lab prøvenr: | 80135675 | Enhed | Kravværdier | | DL. | Metode | Um (%) |
|--------------|----------|-------|-------------|------|-----|--------|--------|
| | | | Min. | Max. | | | |

Oplysninger fra prøvetager

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----|------|--|--|-----|-----------------------------|---|
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | | DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5 | A |
| Vandtemperatur | 9.2 | °C | | | | DS/EN ISO 19458 | A |
| pH | 7.3 | pH | | | | DS/EN ISO 10523 | A |
| Ledningsevne | 77 | mS/m | | | 0.1 | DS/EN 27888 | A |
| Iltindhold | 0.3 | mg/l | | | 0.1 | DS/EN ISO 5814 | A |

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Frederikssund Kommune, Kopimodtager drikkevand, Torvet 2, 3600 Frederikssund

20.05.2016

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør